

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bạc đệm chắn bùn sau 80108-K1Z-920 HONDA PCX


Mã sản phẩm **80108K1Z920** · Thương hiệu HONDA · Dòng xe ADV350, AIR BLADE 125/160, VISION 110

Phụ tùng xe máy mã **80108K1Z920** — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe ADV350, AIR BLADE 125/160, VISION 110. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-chan-bun-sau-80108-k1z-920-honda-pcx--80108K1Z920> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bạc đệm chắn bùn sau 80108-K1Z-920 HONDA PCX



SKU	80108K1Z920
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	ADV350, AIR BLADE 125/160, VISION 110
Năm	ADV350: 2025 AIR BLADE 125/160: 2026 VISION 110: 2025
ĐVT	Cái
Giá lẻ	37.535đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	19,755đ	-47.4%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	20,873đ	-44.4%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	21,991đ	-41.4%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	23,295đ	-37.9%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	37,535đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 80108K1Z920 được xác nhận có mặt trong **8 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 28 CATALOGUE CỤM LỘC GIÓ AIR BLADE 125 / 160 (2026)** — HONDA · AIR BLADE · 2026 · CATALOGUE AIR BLADE 125 / 160 (2026) · chi tiết số 14
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-catalogue-cum-loc-gio-air-blade-125-160-2026--EPCDOV0005858>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 28 CATALOGUE HỆ THỐNG LỘC GIÓ ADV350 (2025)** — HONDA · ADV350 · 2025 · CATALOGUE ADV350 (2025) · chi tiết số 15

- <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-catalogue-he-thong-loc-gio-adv350-2025--EPCDOV0005795>
3. **BỘ PHỤ TÙNG F - 28 LỘC GIÓ VISION 110 (2025)** — HONDA · VISION · 2025 · CATALOGUE VISION 110 (2025) · *chi tiết số 13*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-loc-gio-vision-110-2025--EPCDOV0005966>
4. **BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE DÈ ĐUÔI SAU ADV350 (2025)** — HONDA · ADV350 · 2025 · CATALOGUE ADV350 (2025) · *chi tiết số 8*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-de-duoi-sau-adv350-2025--EPCDOV0005804>
5. **BỘ PHỤ TÙNG F - 40 CATALOGUE BÌNH ĐIỆN AIR BLADE 125 / 160 (2026)** — HONDA · AIR BLADE · 2026 · CATALOGUE AIR BLADE 125 / 160 (2026) · *chi tiết số 2*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-40-catalogue-binh-dien-air-blade-125-160-2026--EPCDOV0005864>
6. **BỘ PHỤ TÙNG F-28 LỘC GIÓ HONDA AIR BLADE 2026** — HONDA · AIR BLADE · 2026 · CATALOGUE AIR BLADE (2026) · *chi tiết số 14*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-loc-gio-honda-air-blade-2026--EPCDOVD2026H0000040>
7. **BỘ PHỤ TÙNG F-28 LỘC GIÓ HONDA VISION 2026** — HONDA · VISION · 2026 · CATALOGUE VISION (2026) · *chi tiết số 13*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-loc-gio-honda-vision-2026--EPCDOVD2026H0000203>
8. **BỘ PHỤ TÙNG F-40 BÌNH ĐIỆN HONDA AIR BLADE 2026** — HONDA · AIR BLADE · 2026 · CATALOGUE AIR BLADE (2026) · *chi tiết số 2*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-40-binh-dien-honda-air-blade-2026--EPCDOVD2026H0000046>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125	80106K0RV00	34.830đ
Chấn bụn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	80105K2TV30ZB	94.803đ
Chấn bụn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125	80101K59A70	215.294đ
Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA	80103K0Z900	34.803đ
Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA	80106K0Z900	30.148đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 80108K1Z920. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 80108K1Z920". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bạc đệm ch□n bụn sau 80108-K1Z-920 HONDA PCX (80108K1Z920) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-chan-bun-sau-80108-k1z-920-honda-pcx--80108K1Z920>

MLA (9th ed.):

"Bạc đệm ch□n bụn sau 80108-K1Z-920 HONDA PCX (80108K1Z920) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ*

Tùng, 2026-08-07,
<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-chan-bun-sau-80108-k1z-920-honda-pcx--80108K1Z920>. Truy cập
07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bạc đệm chèn bunn sau 80108-K1Z-920 HONDA PCX (80108K1Z920) – Thông số kỹ thuật
PDF." Cập nhật 2026-08-07.
<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-chan-bun-sau-80108-k1z-920-honda-pcx--80108K1Z920>.

Tài liệu này

Bạc đệm chắn bunn sau 80108-K1Z-920 HONDA
PCX (80108K1Z920) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà
sản xuất chính hãng.