

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bạc đệm trục bánh xe sau phải 42306-MKF-D40 HONDA CB

Mã sản phẩm 42306MKFD40 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 42306MKFD40 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-truc-banh-xe-sau-phai-42306-mkf-d40-honda-cb--42306MKFD40> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bạc đệm trục bánh xe sau phải 42306-MKF-D40 HONDA CB



SKU	42306MKFD40
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	400.967đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	286,405đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	302,617đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	318,828đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	337,742đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	400,967đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 42306MKFD40 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 6** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

1. **BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 6
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000179>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **42306MKFD40**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 42306MKFD40*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bạc đệm trục bánh xe sau ph^{ải}i 42306-MKF-D40 HONDA CB (42306MKFD40) – Thông s^ố kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-truc-banh-xe-sau-phai-42306-mkf-d40-honda-cb--42306MKFD40>

MLA (9th ed.):

"Bạc đệm trục bánh xe sau ph^{ải}i 42306-MKF-D40 HONDA CB (42306MKFD40) – Thông s^ố kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-truc-banh-xe-sau-phai-42306-mkf-d40-honda-cb--42306MKFD40>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bạc đệm trục bánh xe sau ph^{ải}i 42306-MKF-D40 HONDA CB (42306MKFD40) – Thông s^ố kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-truc-banh-xe-sau-phai-42306-mkf-d40-honda-cb--42306MKFD40>.

Tài liệu này

Bạc đệm trục bánh xe sau phải 42306-MKF-D40 HONDA CB (42306MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.