

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bánh răng B xích để bị động 28132-MKR-D10 HONDA CB

Mã sản phẩm 28132MKRD10 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 28132MKRD10 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-b-xich-de-bi-dong-28132-mkr-d10-honda-cb--28132MKRD10> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bánh răng B xích để bị động 28132-MKR-D10 HONDA CB



SKU	28132MKRD10
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	1.122.466đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	801,761đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	847,144đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	892,527đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	945,473đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	1,122,466đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 28132MKRD10. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 28132MKRD10*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bánh răng B xích đ̣ bị động 28132-MKR-D10 HONDA CB (28132MKRD10) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-b-xich-de-bi-dong-28132-mkr-d10-honda-cb--28132MKRD10>

MLA (9th ed.):

"Bánh răng B xích đ̣ bị động 28132-MKR-D10 HONDA CB (28132MKRD10) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-b-xich-de-bi-dong-28132-mkr-d10-honda-cb--28132MKRD10>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bánh răng B xích đ̣ bị động 28132-MKR-D10 HONDA CB (28132MKRD10) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-b-xich-de-bi-dong-28132-mkr-d10-honda-cb--28132MKRD10>.

Tài liệu này

Bánh răng B xích đ̣ bị động 28132-MKR-D10
HONDA CB (28132MKRD10) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.