

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Bộ bu lông 6x40

## 96001-060-4000SS HONDA

Mã sản phẩm 960010604000SS · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB500, CB500FAR, CB500F, CB500X, REBEL 500

Phụ tùng xe máy mã 960010604000SS — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB500, CB500FAR, CB500F, CB500X, REBEL 500. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-bu-long-6x40-96001-060-4000ss-honda--960010604000SS> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ bu lông 6x40 96001-060-4000SS  
HONDA



|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| SKU         | 960010604000SS                                                |
| Thương hiệu | HONDA                                                         |
| Dòng xe     | CB500, CB500FAR, CB500F, CB500X, REBEL 500                    |
| Năm         | CB500: 2022   CB500FAR: 2023   CB500F: 2021   REBEL 500: 2020 |
| ĐVT         | Cái                                                           |
| Giá lẻ      | <b>68.791đ</b>                                                |



Quét xem trang online

### Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                       | Giá bán | Chiết khấu |
|--------------------|---------------------------------|---------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng | 37,184đ | -45.9%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng  | 39,289đ | -42.9%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng  | 41,394đ | -39.8%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng   | 43,849đ | -36.3%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ    | 68,791đ | —          |

### Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                    | Mã SKU      | Giá lẻ  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA              | 9420125180  | 10.854đ |
| Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90115K2TV30 | 21.708đ |
| Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90116K2TV30 | 21.708đ |
| Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R      | 90116K3VN01 | 7.239đ  |

| Tên phụ tùng                                    | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA | 90121KE2980 | 226.403đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 960010604000SS. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 960010604000SS*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ bu lông 6x40 96001-060-4000SS HONDA (960010604000SS) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-bu-long-6x40-96001-060-4000ss-honda--960010604000SS>

**MLA (9th ed.):**

"Bộ bu lông 6x40 96001-060-4000SS HONDA (960010604000SS) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-bu-long-6x40-96001-060-4000ss-honda--960010604000SS>. Truy cập 07/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ bu lông 6x40 96001-060-4000SS HONDA (960010604000SS) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-bu-long-6x40-96001-060-4000ss-honda--960010604000SS>.

Tài liệu này

Bộ bu lông 6x40 96001-060-4000SS HONDA (960010604000SS) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.