

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ cảm biến tốc độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150

Mã sản phẩm 37700K01902 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe SH 125/150

Phụ tùng xe máy mã 37700K01902 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe SH 125/150. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cam-bien-toc-do-37700-k01-902-honda-sh-125-sh-150--37700K01902> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ cảm biến tốc độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150



SKU	37700K01902
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	SH 125/150
Năm	SH 125/150: 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
ĐVT	Cái
Giá lẻ	2.937.933đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	2,098,523đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	2,217,307đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	2,336,091đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	2,474,673đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	2,937,933đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 37700K01902 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA SH 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 với vị trí **chi tiết số 9** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E - 19 - 20 CATALOGUE VÁCH MÁY TRÁI HONDA SH 125 - SH 150** ^[1], thuộc nhóm CATALOGUE SH 125 VÀ SH 150 (09/2009-10/2016). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

1. **BỘ PHỤ TÙNG E - 19 - 20 CATALOGUE VÁCH MÁY TRÁI HONDA SH 125 - SH 150** — HONDA · SH · 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 · CATALOGUE SH 125 VÀ SH 150 (09/2009-10/2016) · chi tiết số 9 <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-20-catalogue-vach-may-trai-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001359>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cảm biến oxy 36532-K2T-V31 HONDA LEAD 125	36532K2TV31	586.971đ
Cảm biến tốc độ vành trước 38520-K2T-V51 HONDA LEAD 125	38520K2TV51	229.337đ
Cảm biến góc nghiêng 35160-KRE-G01 HONDA	35160KREG01	1.117.587đ
Cảm biến tỷ lệ hỗn hợp khí 36533-K0Z-D01 HONDA	36533K0ZD01	3.085.967đ
Cảm biến trục cam 37500-K0Z-D11 HONDA	37500K0ZD11	458.748đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **37700K01902**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 37700K01902*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ c[m]m bi[en]n t[oc] độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150 (37700K01902) – Thông s[ố] kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cam-bien-toc-do-37700-k01-902-honda-sh-125-sh-150--37700K01902>

MLA (9th ed.):

"Bộ c[m]m bi[en]n t[oc] độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150 (37700K01902) – Thông s[ố] kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cam-bien-toc-do-37700-k01-902-honda-sh-125-sh-150--37700K01902>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ c[m]m bi[en]n t[oc] độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150 (37700K01902) – Thông s[ố] kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cam-bien-toc-do-37700-k01-902-honda-sh-125-sh-150--37700K01902>.

Tài liệu này

Bộ cảm biến tốc độ 37700-K01-902 HONDA SH 125, SH 150 (37700K01902) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.