

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ chấn bunn trước *NHA76* 61000-K97-J30ZC HONDA PCX

Mã sản phẩm 61000K97J30ZC · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 61000K97J30ZC — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truoc-nha76-61000-k97-j30zc-honda-pcx--61000K97J30ZC> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ chấn bunn trước *NHA76* 61000-K97-J30ZC HONDA PCX



SKU	61000K97J30ZC
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	355.873đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	254,195đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	268,515đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	284,030đ	-20.2%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	300,737đ	-15.5%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	355,873đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chấn bunn B trước 61200-K2T-V30 HONDA LEAD 125	61200K2TV30	295.469đ
Chấn bunn trước *NH303M* 61100-K0Z-900ZP HONDA	61100K0Z900ZP	5.122.302đ
Chấn bunn A trước*R368C* 61100-K2T-V30ZA HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZA	295.469đ
Chấn bunn A trước*PB421M* 61100-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZB	295.469đ
Chấn bunn A trước*NHD01P* 61100-K2T-V30ZH HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZH	295.469đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 61000K97J30ZC. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 61000K97J30ZC*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ ch□n b□n tr□c *NHA76* 61000-K97-J30ZC HONDA PCX (61000K97J30ZC) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 09/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truoc-nha76-61000-k97-j30zc-honda-pcx--61000K97J30ZC>

MLA (9th ed.):

"Bộ ch□n b□n tr□c *NHA76* 61000-K97-J30ZC HONDA PCX (61000K97J30ZC) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-09, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truoc-nha76-61000-k97-j30zc-honda-pcx--61000K97J30ZC>. Truy cập 09/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ ch□n b□n tr□c *NHA76* 61000-K97-J30ZC HONDA PCX (61000K97J30ZC) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-09. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truoc-nha76-61000-k97-j30zc-honda-pcx--61000K97J30ZC>.

Tài liệu này

Bộ ch□n b□n tr□c *NHA76* 61000-K97-J30ZC
HONDA PCX (61000K97J30ZC) — Thông s□ kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
09/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.