

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ chấn bùn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC HONDA PCX

Mã sản phẩm 61000K35V00ZC · Thương hiệu HONDA · Dòng xe PCX, PCX 125

Phụ tùng xe máy mã 61000K35V00ZC — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe PCX, PCX 125. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truocnhb35p-61000-k35-v00zc-honda-pcx--61000K35V00ZC> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ chấn bùn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC HONDA PCX



SKU	61000K35V00ZC
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	PCX, PCX 125
Năm	PCX: 2014,2015,2016,2017 PCX 125: 2013
ĐVT	Cái
Giá lẻ	428.336đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	305,954đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	323,190đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	341,864đ	-20.2%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	361,973đ	-15.5%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	428,336đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 61000K35V00ZC được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 11 CATALOGUE CHẤN BÙN TRƯỚC HONDA PCX** — HONDA · PCX · 2014,2015,2016,2017 · CATALOGUE PCX (2014-2017) · chi tiết số 1
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-catalogue-chan-bun-truoc-honda-pcx--EPCDOV0002190>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 11 CATALOGUE CHẤN BÙN TRƯỚC HONDA PCX 125 K35A (WW125E) 2013** — HONDA · PCX · 2013 · CATALOGUE PCX 125 K35A (WW125E) (2013) · chi tiết số 1
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-catalogue-chan-bun-truoc-honda-pcx-125-k35a-ww125e-2013--EPCDOV00>

05396

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chấn bụn B trước 61200-K2T-V30 HONDA LEAD 125	61200K2TV30	295.469đ
Chấn bụn trước *NH303M* 61100-K0Z-900ZP HONDA	61100K0Z900ZP	5.122.302đ
Chấn bụn A trước*R368C* 61100-K2T-V30ZA HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZA	295.469đ
Chấn bụn A trước*PB421M* 61100-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZB	295.469đ
Chấn bụn A trước*NHD01P* 61100-K2T-V30ZH HONDA LEAD 125	61100K2TV30ZH	295.469đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 61000K35V00ZC. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 61000K35V00ZC". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ chấn bụn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC HONDA PCX (61000K35V00ZC) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truocnhb35p-61000-k35-v00zc-honda-pcx--61000K35V00ZC>

MLA (9th ed.):

"Bộ chấn bụn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC HONDA PCX (61000K35V00ZC) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truocnhb35p-61000-k35-v00zc-honda-pcx--61000K35V00ZC>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ chấn bụn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC HONDA PCX (61000K35V00ZC) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-truocnhb35p-61000-k35-v00zc-honda-pcx--61000K35V00ZC>.

Tài liệu này
Bộ chấn bụn trước*NHB35P* 61000-K35-V00ZC
HONDA PCX (61000K35V00ZC) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.