

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

BO CONG TAC TAY, PHAI 37200-23K12-000 SUZUKI GSF150-Bandit

Mã sản phẩm 37200-23K12-000 · Thương hiệu SUZUKI · Dòng xe GSF150-Bandit

Phụ tùng xe máy mã 37200-23K12-000 — thương hiệu SUZUKI, tương thích dòng xe GSF150-Bandit. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cong-tac-tay-phai-37200-23k12-000-suzuki-gsf150-bandit--37200-23K12-000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

BO CONG TAC TAY, PHAI 37200-23K12-000
SUZUKI GSF150-Bandit



SKU	37200-23K12-000
Thương hiệu	SUZUKI
Dòng xe	GSF150-Bandit
ĐVT	Cái



Quét xem trang online

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
TRANG TRI THONG GIO, CROM 990H0-990AL-15Z SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AL-15Z	Đang cập nhật
KINH CHAN GIO 990H0-990AM-017 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AM-017	Đang cập nhật
BO CHONG TROM 990H0-990AO-042 SUZUKI FU150MF	990H0-990AO-042	Đang cập nhật
OP TRANG TRI DAU DEN 990H0-990AU-017 SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AU-017	Đang cập nhật
CANH LUOT GIO 990H0-990AW-053 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AW-053	Đang cập nhật

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 37200-23K12-000 được đề cập trong 1 bài viết kiến thức:

- **Suzuki GSF150 Bandit — Điện, đèn pha tròn retro, dây côn và khóa xe** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/suzuki-gsf150-bandit-dien-den-pha-tron-retro-day-con-va-khoa-xe>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 37200-23K12-000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không

chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 37200-23K12-000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). BƠ CÔNG TẮC TAY, PHAI 37200-23K12-000 SUZUKI GSF150-Bandit (37200-23K12-000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cong-tac-tay-phai-37200-23k12-000-suzuki-gsf150-bandit--37200-23K12-000>

MLA (9th ed.):

"BƠ CÔNG TẮC TAY, PHAI 37200-23K12-000 SUZUKI GSF150-Bandit (37200-23K12-000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cong-tac-tay-phai-37200-23k12-000-suzuki-gsf150-bandit--37200-23K12-000>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "BƠ CÔNG TẮC TAY, PHAI 37200-23K12-000 SUZUKI GSF150-Bandit (37200-23K12-000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-cong-tac-tay-phai-37200-23k12-000-suzuki-gsf150-bandit--37200-23K12-000>.

Tài liệu này

BƠ CÔNG TẮC TAY, PHAI 37200-23K12-000
SUZUKI GSF150-Bandit (37200-23K12-000) —
Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.