

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ giá đỡ chấn bunn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650


Mã sản phẩm 80150MKYD50ZA · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB650R, CBR650R

Phụ tùng xe máy mã 80150MKYD50ZA — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB650R, CBR650R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-gia-do-chan-bun-sau-nh1-80150-mky-d50za-honda-cb-650--80150MKYD50ZA> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ giá đỡ chấn bunn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650



SKU	80150MKYD50ZA
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB650R, CBR650R
Năm	CB650R: 2021 CBR650R: 2019
ĐVT	Cái
Giá lẻ	137.835đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	98,453đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	104,026đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	109,599đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	116,100đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	137,835đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 80150MKYD50ZA được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 34 CATALOGUE CHẤN BUN SAU HONDA CB650R (2021)** — HONDA · CB650R · 2021 · CATALOGUE CB650R (2021) · chi tiết số 11
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-catalogue-chan-bun-sau-honda-cb650r-2021--EPCDOV0005017>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 34 CATALOGUE CHẤN BUN SAU HONDA CBR650R 2019** — HONDA · CBR650R · 2019 · CATALOGUE CBR650R (2019) · chi tiết số 11
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-catalogue-chan-bun-sau-honda-cbr650r-2019--EPCDOV0004357>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125	80106K0RV00	34.830đ
Chấn bụn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	80105K2TV30ZB	94.803đ
Chấn bụn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125	80101K59A70	215.294đ
Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA	80103K0Z900	34.803đ
Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA	80106K0Z900	30.148đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 80150MKYD50ZA. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 80150MKYD50ZA". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ giá đỡ chấn bụn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650 (80150MKYD50ZA) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-gia-do-chan-bun-sau-nh1-80150-mky-d50za-honda-cb-650--80150MKYD50ZA>

MLA (9th ed.):

"Bộ giá đỡ chấn bụn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650 (80150MKYD50ZA) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-gia-do-chan-bun-sau-nh1-80150-mky-d50za-honda-cb-650--80150MKYD50ZA> . Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ giá đỡ chấn bụn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650 (80150MKYD50ZA) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-gia-do-chan-bun-sau-nh1-80150-mky-d50za-honda-cb-650--80150MKYD50ZA> .

Tài liệu này

Bộ giá đỡ chấn bụn sau *NH1* 80150-MKY-D50ZA HONDA CB 650 (80150MKYD50ZA) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.