

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKJ-415 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 30430MKJ415 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 30430MKJ415 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-nhan-cau-noi-tay-lai-30430-mkj-415-honda-cb-1000--30430MKJ415> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKJ-415 HONDA CB 1000



SKU	30430MKJ415
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	3.040.417đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	2,171,726đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	2,294,654đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	2,417,582đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	2,560,998đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	3,040,417đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 30430MKJ415 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 7 CATALOGUE GHI ĐỒNG / CỔ PHUỘC TRÊN HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 3
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005061>
- BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 3
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipe-top-bridge-cb1000r-2023--EPCNDOV0000188>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKJ-D03 HONDA	30430MKJD03	3.273.773đ
Cao su giảm chấn 30401-GK8-000 HONDA DREAM, SUPER DREAM	30401GK8000	30.214đ
Giá treo 30405-K29-900 HONDA SH MODE	30405K29900	35.327đ
Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MJE-317 HONDA CB	30430MJE317	3.933.509đ
Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MJE-318 HONDA CB	30430MJE318	4.105.946đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 30430MKJ415. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 30430MKJ415". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ nhận cẩu u nãi tay lái 30430-MKJ-415 HONDA CB 1000 (30430MKJ415) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-nhan-cau-noi-tay-lai-30430-mkj-415-honda-cb-1000--30430MKJ415>

MLA (9th ed.):

"Bộ nhận cẩu u nãi tay lái 30430-MKJ-415 HONDA CB 1000 (30430MKJ415) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-nhan-cau-noi-tay-lai-30430-mkj-415-honda-cb-1000--30430MKJ415>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ nhận cẩu u nãi tay lái 30430-MKJ-415 HONDA CB 1000 (30430MKJ415) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-nhan-cau-noi-tay-lai-30430-mkj-415-honda-cb-1000--30430MKJ415>.

Tài liệu này

Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKJ-415 HONDA
CB 1000 (30430MKJ415) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.