

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Bộ ốp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R


Mã sản phẩm 83500K94T40ZA · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB150R

Phụ tùng xe máy mã 83500K94T40ZA — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB150R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-op-suon-phai-b-nh436-83500-k94-t40za-honda-cb150r--83500K94T40ZA> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ ốp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SKU         | 83500K94T40ZA   |
| Thương hiệu | HONDA           |
| Dòng xe     | CB150R          |
| Năm         | CB150R: 2022    |
| ĐVT         | Cái             |
| Giá lẻ      | <b>562.555đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 401,825đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 424,570đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 447,315đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 473,850đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 562,555đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 83500K94T40ZA được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CB150R 2022 với vị trí **chi tiết số 19** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F - 24 CATALOGUE ỐP CẠNH HONDA CB150R (2022)**<sup>[1]</sup>, thuộc nhóm CATALOGUE CB150R (2022). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 24 CATALOGUE ỐP CẠNH HONDA CB150R (2022)** — HONDA · CB150R · 2022 · CATALOGUE CB150R (2022) · chi tiết số 19  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-24-catalogue-op-canh-honda-cb150r-2022--EPCDOV0004803>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                | Mã SKU      | Giá lẻ     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA             | 06321MKYV80 | 7.307.494đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA | 06352MKS305 | 3.244.528đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA | 06352MKS308 | 3.325.341đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA | 06352MKS408 | 3.483.525đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA | 06352MLN305 | 3.713.926đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **83500K94T40ZA**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 83500K94T40ZA*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ Ắp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R (83500K94T40ZA) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-op-suon-phai-b-nh436-83500-k94-t40za-honda-cb150r--83500K94T40ZA>

**MLA (9th ed.):**

"Bộ Ắp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R (83500K94T40ZA) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-op-suon-phai-b-nh436-83500-k94-t40za-honda-cb150r--83500K94T40ZA>. Truy cập 07/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ Ắp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R (83500K94T40ZA) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-op-suon-phai-b-nh436-83500-k94-t40za-honda-cb150r--83500K94T40ZA>.

Tài liệu này

Bộ Ắp sườn phải B \*NH436\* 83500-K94-T40ZA HONDA CB150R (83500K94T40ZA) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.