

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Bu lông bắt cần tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 90022MFND00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 90022MFND00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bat-can-tang-xich-ca-m-90022-mfn-d00-honda-cb-1000--90022MFND00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## Bu lông bắt cần tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SKU         | 90022MFND00     |
| Thương hiệu | HONDA           |
| Dòng xe     | CB1000R         |
| Năm         | CB1000R: 2023   |
| ĐVT         | Cái             |
| Giá lẻ      | <b>118.755đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 84,825đ  | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 89,626đ  | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 94,428đ  | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 100,029đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 118,755đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 90022MFND00 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 4 CATALOGUE BỘ TĂNG CAM CAM HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 9  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-catalogue-bo-tang-cam-cam-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005037>
- BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 9  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNDOV0000166>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                    | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA              | 9420125180  | 10.854đ  |
| Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90115K2TV30 | 21.708đ  |
| Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90116K2TV30 | 21.708đ  |
| Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R      | 90116K3VN01 | 7.239đ   |
| Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA | 90121KE2980 | 226.403đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 90022MFND00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 90022MFND00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bu lông bịt cún tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000 (90022MFND00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bat-can-tang-xich-cam-90022-mfn-d00-honda-cb-1000--90022MFND00>

**MLA (9th ed.):**

"Bu lông bịt cún tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000 (90022MFND00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bat-can-tang-xich-cam-90022-mfn-d00-honda-cb-1000--90022MFND00> . Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bu lông bịt cún tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000 (90022MFND00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bat-can-tang-xich-cam-90022-mfn-d00-honda-cb-1000--90022MFND00> .

Tài liệu này

Bu lông bắt cần tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000 (90022MFND00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.