

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300

Mã sản phẩm 15135K04930 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 15135K04930 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bom-dau-15135-k04-930-honda-sh-300--15135K04930> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300



SKU	15135K04930
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	114.327đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	81,662đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	86,284đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	90,907đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	96,299đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	114,327đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ bơm dầu 15100-K1Z-N21 HONDA PCX	15100K1ZN21	228.822đ
Rô to bơm dầu 15021-K0Z-900 HONDA	15021K0Z900	143.156đ
Rô to bơm dầu 15021-K88-L00 HONDA	15021K88L00	206.601đ
Nắp chắn bơm dầu 15110-K0Z-900 HONDA	15110K0Z900	146.410đ
Trục bơm dầu 15135-K0Z-900 HONDA	15135K0Z900	58.565đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [15135K04930](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 15135K04930*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300 (15135K04930) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bom-dau-15135-k04-930-honda-sh-300--15135K04930>

MLA (9th ed.):

"Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300 (15135K04930) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bom-dau-15135-k04-930-honda-sh-300--15135K04930>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300 (15135K04930) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-bom-dau-15135-k04-930-honda-sh-300--15135K04930>.

Tài liệu này

Bu lông bơm dầu 15135-K04-930 HONDA SH 300 (15135K04930) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.