

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB

Mã sản phẩm **90118MFL000** · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã **90118MFL000** — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-chan-chong-ben-90118-mfl-000-honda-cb--90118MFL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB



SKU	90118MFL000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	230.309đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	164,506đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	173,818đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	183,129đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	193,993đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	230,309đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng **90118MFL000** được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng **HONDA CBR1000RR 2019** với vị trí **chi tiết số 7** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-31 STAND CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm **CATALOGUE CBR1000RR (2019)**. Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-31 STAND CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · *CATALOGUE CBR1000RR (2019)* · chi tiết số 7
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-31-stand-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000178>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA	9420125180	10.854đ
Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90115K2TV30	21.708đ
Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90116K2TV30	21.708đ
Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R	90116K3VN01	7.239đ
Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA	90121KE2980	226.403đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [90118MFL000](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 90118MFL000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB (90118MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-chan-chong-ben-90118-mfl-000-honda-cb--90118MFL000>

MLA (9th ed.):

"Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB (90118MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-chan-chong-ben-90118-mfl-000-honda-cb--90118MFL000>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB (90118MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-chan-chong-ben-90118-mfl-000-honda-cb--90118MFL000>.

Tài liệu này

Bu lông chân chống bên 90118-MFL-000 HONDA CB (90118MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.