

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA

Mã sản phẩm **90007MLBD00** · Thương hiệu HONDA · Dòng xe TRANSALP XL 750

Phụ tùng xe máy mã **90007MLBD00** — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe TRANSALP XL 750. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-co-vong-dem-12x163-90007-mlb-d00-honda--90007MLBD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA



SKU	90007MLBD00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	TRANSALP XL 750
Năm	TRANSALP XL 750: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	225.337đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	160,955đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	170,066đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	179,176đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	189,805đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	225,337đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng **90007MLBD00** được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng **HONDA TRANSALS XL 750 2023** với vị trí **chi tiết số 5** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD TRANSALS XL 750**^[1], thuộc nhóm **CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023**. Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD TRANSALS XL 750** — HONDA · TRANSALS XL 750 · 2023 · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · chi tiết số 5
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-transals-xl-750--EPCNDOV0000913>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA	9420125180	10.854đ
Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90115K2TV30	21.708đ
Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90116K2TV30	21.708đ
Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R	90116K3VN01	7.239đ
Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA	90121KE2980	226.403đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 90007MLBD00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 90007MLBD00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA (90007MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-co-vong-dem-12x163-90007-mlb-d00-honda--90007MLBD00>

MLA (9th ed.):

"Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA (90007MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-co-vong-dem-12x163-90007-mlb-d00-honda--90007MLBD00>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA (90007MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-co-vong-dem-12x163-90007-mlb-d00-honda--90007MLBD00>.

Tài liệu này

Bu lông có vòng đệm 12X163 90007-MLB-D00 HONDA (90007MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.