

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU 33960-23K00-000 SUZUKI GSF150-1

Mã sản phẩm 33960-23K00-000 · Thương hiệu SUZUKI · Dòng xe GSF150-1

Phụ tùng xe máy mã 33960-23K00-000 — thương hiệu SUZUKI, tương thích dòng xe GSF150-1. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/cam-bien-ngat-nhien-lieu-33960-23k00-000-suzuki-gsf150-1--33960-23K00-000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU
33960-23K00-000 SUZUKI GSF150-1



SKU	33960-23K00-000
Thương hiệu	SUZUKI
Dòng xe	GSF150-1
ĐVT	Cái



Quét xem trang online

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
TRANG TRI THONG GIO, CROM 990H0-990AL-15Z SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AL-15Z	Đang cập nhật
KINH CHAN GIO 990H0-990AM-017 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AM-017	Đang cập nhật
BO CHONG TROM 990H0-990AO-042 SUZUKI FU150MF	990H0-990AO-042	Đang cập nhật
OP TRANG TRI DAU DEN 990H0-990AU-017 SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AU-017	Đang cập nhật
CANH LUOT GIO 990H0-990AW-053 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AW-053	Đang cập nhật

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 33960-23K00-000 được đề cập trong 4 bài viết kiến thức:

- **Bảo dưỡng 3.000 km xe naked sport Suzuki — GSX-S150, Bandit 150, GL150: nhót và côn** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/bao-duong-3000-km-xe-naked-sport-suzuki-gsx-s150-bandit-150-gl150-nhot-va-con>
- **Bảo dưỡng 24.000 km — Kiểm tra hệ thống điện và cảm biến FI các dòng xe Suzuki** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/bao-duong-24000-km-kiem-tra-he-thong-dien-va-cam-bien-fi-cac-dong-xe-suzuki>

- **Kiểm tra xe Suzuki sau tai nạn — Cảm biến ngắt nhiên liệu, cổ lái, phốt phuộc và khung xe —** 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/kiem-tra-xe-suzuki-sau-tai-nan-cam-bien-ngat-nhien-lieu-co-lai-phot-phuoc-va-a-khu>
- **Suzuki GSF150 Bandit — Naked sport FI 150cc DOHC và linh kiện chính hãng —** 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/suzuki-gsf150-bandit-naked-sport-fi-150cc-dohc-va-linh-kien-chinh-hang>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 33960-23K00-000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 33960-23K00-000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU 33960-23K00-000 SUZUKI GSF150-1 (33960-23K00-000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/cam-bien-ngat-nhien-lieu-33960-23k00-000-suzuki-gsf150-1--33960-23K00-000>

MLA (9th ed.):

"CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU 33960-23K00-000 SUZUKI GSF150-1 (33960-23K00-000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/cam-bien-ngat-nhien-lieu-33960-23k00-000-suzuki-gsf150-1--33960-23K00-000>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU 33960-23K00-000 SUZUKI GSF150-1 (33960-23K00-000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/cam-bien-ngat-nhien-lieu-33960-23k00-000-suzuki-gsf150-1--33960-23K00-000>.

Tài liệu này
CAM BIEN NGAT NHIEN LIEU 33960-23K00-000
SUZUKI GSF150-1 (33960-23K00-000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.