

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Cầu nối giảm xóc 53300-MLC-D00 HONDA

Mã sản phẩm 53300MLCD00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe TRANSALP XL 750

Phụ tùng xe máy mã 53300MLCD00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe TRANSALP XL 750. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/cau-noi-giam-xoc-53300-mlc-d00-honda--53300MLCD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Cầu nối giảm xóc 53300-MLC-D00 HONDA



SKU	53300MLCD00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	TRANSALP XL 750
Năm	TRANSALP XL 750: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	4.340.199đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	3,100,142đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	3,275,622đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	3,451,102đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	3,655,828đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	4,340,199đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 53300MLCD00 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA TRANSALS XL 750 2023 với vị trí **chi tiết số 17** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE TRANSALS XL 750** ^[1], thuộc nhóm CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023. Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

1. **BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE TRANSALS XL 750** — HONDA · TRANSALS XL 750 · 2023 · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · chi tiết số 17
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipetop-bridge-transals-xl-750--EPCNND0V0000937>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ cân bằng 53181-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53181K2TV30	41.356đ
Cần khóa phanh 53185-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53185K2TV30	76.294đ
Chốt phanh 53186-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53186K2TV30	14.472đ
Lò xo hồi vị 53198-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53198K2TV30	18.090đ
Lò xo chậm 53198-K59-A71 HONDA VARIO 125	53198K59A71	53.968đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 53300MLCD00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 53300MLCD00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). C  u n  i gi  m x  c 53300-MLC-D  0 HONDA (53300MLCD00) — Thông s   kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/cau-noi-giam-xoc-53300-mlc-d  0-honda--53300MLCD00>

MLA (9th ed.):

"C  u n  i gi  m x  c 53300-MLC-D  0 HONDA (53300MLCD00) — Thông s   kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/cau-noi-giam-xoc-53300-mlc-d  0-honda--53300MLCD00>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "C  u n  i gi  m x  c 53300-MLC-D  0 HONDA (53300MLCD00) — Thông s   kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/cau-noi-giam-xoc-53300-mlc-d  0-honda--53300MLCD00>.

Tài liệu này

Cầu nối giảm xóc 53300-MLC-D00 HONDA (53300MLCD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.