

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Chấn bunn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R


Mã sản phẩm 80121K94T00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB150R, CB300R

Phụ tùng xe máy mã 80121K94T00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB150R, CB300R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-80121-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--80121K94T00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## Chấn bunn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R



|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU         | 80121K94T00                                                                 |
| Thương hiệu | HONDA                                                                       |
| Dòng xe     | CB150R, CB300R                                                              |
| Năm         | CB150R: 2022   CB300R: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| ĐVT         | Cái                                                                         |
| Giá lẻ      | 208.354đ                                                                    |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 148,824đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 157,248đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 165,672đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 175,500đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 208,354đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 80121K94T00 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 34 CATALOGUE CHẤN BUN SAU - ĐUÔI BIỂN SỐ HONDA CB300R** — HONDA · CB300R · 2018, 2019 · CATALOGUE CB300R (2018+) · chi tiết số 5  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-catalogue-chan-bun-sau-duoi-bien-so-honda-cb300r--EPCDOV0001172>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 34 CATALOGUE CHẤN BUN SAU HONDA CB150R (2022)** — HONDA · CB150R · 2022 · CATALOGUE CB150R (2022) · chi tiết số 5  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-catalogue-chan-bun-sau-honda-cb150r-2022--EPCDOV0004811>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 34 CATALOGUE CHẤN BUN SAU HONDA CB300R (2019+)** — HONDA · CB300R · 2019 · CATALOGUE CB300R (2019+) · chi tiết số 5  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-catalogue-chan-bun-sau-honda-cb300r-2019--EPCDOV0003279>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                         | Mã SKU        | Giá lẻ   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125 | 80106K0RV00   | 34.830đ  |
| Chấn bụn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125     | 80105K2TV30ZB | 94.803đ  |
| Chấn bụn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125 | 80101K59A70   | 215.294đ |
| Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA              | 80103K0Z900   | 34.803đ  |
| Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA                 | 80106K0Z900   | 30.148đ  |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [80121K94T00](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 80121K94T00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Chấn bụn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (80121K94T00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-80121-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--80121K94T00>

**MLA (9th ed.):**

"Chấn bụn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (80121K94T00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-80121-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--80121K94T00>. Truy cập 06/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Chấn bụn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (80121K94T00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-80121-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--80121K94T00>.

Tài liệu này

Chấn bụn sau 80121-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (80121K94T00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.