

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

CHẮN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF HONDA

Mã sản phẩm 80100K2ET00ZF · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 80100K2ET00ZF — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-nhc53p-80100-k2e-t00zf-honda--80100K2ET00ZF> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

CHẮN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF HONDA



SKU	80100K2ET00ZF
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Danh mục	MÃ PHỤ TÙNG HONDA
Giá lẻ	587.110đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	419,364đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	442,239đ	-24.7%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	465,113đ	-20.8%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	495,612đ	-15.6%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	587,110đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 80100K2ET00ZF. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 80100K2ET00ZF*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). CHỖN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF HONDA (80100K2ET00ZF) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-nhc53p-80100-k2e-t00zf-honda--80100K2ET00ZF>

MLA (9th ed.):

"CHỖN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF HONDA (80100K2ET00ZF) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-nhc53p-80100-k2e-t00zf-honda--80100K2ET00ZF>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "CHỖN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF HONDA (80100K2ET00ZF) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-nhc53p-80100-k2e-t00zf-honda--80100K2ET00ZF>.

Tài liệu này
CHỖN BÙN SAU *NHC53P* 80100-K2E-T00ZF
HONDA (80100K2ET00ZF) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.