

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Chốt giảm xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB

Mã sản phẩm 52475MFL000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 52475MFL000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/chot-giam-xoc-sau-52475-mfl-000-honda-cb--52475MFL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Chốt giảm xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB



SKU	52475MFL000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	1.815.467đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	1,296,762đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	1,370,164đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	1,443,565đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	1,529,200đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	1,815,467đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 52475MFL000 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 4** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION(CBR1000RA) CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION(CBR1000RA) CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushioncbr1000ra-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000180>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cụm giá đỡ giảm xóc sau 52131-K0H-J00 HONDA	52131K0HJ00	2.632.101đ
Hãm lò xo giảm xóc trước 52424-KBS-901 HONDA GL1800	52424KBS901	287.938đ
Giảm xóc sau 52430-MKR-D30 HONDA CB	52430MKRD30	85.045.429đ
Đệm đầu giảm xóc dưới 52451-GC4-000 HONDA MSX 125	52451GC4000	229.375đ
Đệm đầu giảm xóc gười 52451-MA0-000 HONDA CBF150	52451MA0000	112.248đ

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 52475MFL000 được đề cập trong 1 bài viết kiến thức:

- **Hệ thống truyền động & hộp số Honda CBR1000RR 2019 — Phân tích EPC, mã phụ tùng chi tiết** — 15/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/he-thong-truyen-dong-hop-so-honda-cbr1000rr-2019-phan-tich-epc-ma-phu-tung-chi-t>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 52475MFL000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 52475MFL000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Ch□t gi□m xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB (52475MFL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/chot-giam-xoc-sau-52475-mfl-000-honda-cb--52475MFL000>

MLA (9th ed.):

"Ch□t gi□m xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB (52475MFL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/chot-giam-xoc-sau-52475-mfl-000-honda-cb--52475MFL000>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Ch□t gi□m xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB (52475MFL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/chot-giam-xoc-sau-52475-mfl-000-honda-cb--52475MFL000>.

Tài liệu này

Chốt giảm xóc sau 52475-MFL-000 HONDA CB
(52475MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.