

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Chụp ống chân chống chính 50750-MB0-000 HONDA GOLDWING

Mã sản phẩm 50750MB0000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe GOLDWING

Phụ tùng xe máy mã 50750MB0000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe GOLDWING. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/chup-ong-chan-chong-chinh-50750-mb0-000-honda-goldwing--50750MB0000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Chụp ống chân chống chính 50750-MB0-000 HONDA GOLDWING



SKU	50750MB0000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLDWING
Năm	GOLDWING: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	73.205đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	52,289đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	55,249đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	58,209đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	61,662đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	73,205đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 50750MB0000 được xác nhận có mặt trong **6 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 42 - 1 CATALOGUE KẾT NƯỚC (TRÁI) HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 17
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-1-catalogue-ket-nuoc-trai-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004451>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 42 CATALOGUE KẾT NƯỚC (PHẢI) HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 12
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-catalogue-ket-nuoc-phai-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004450>
- BỘ PHỤ TÙNG F-42 RADIATOR(R.) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM**

- **GL1800BM**) — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 12
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-radiatorr-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000798>
4. **BỘ PHỤ TÙNG F-42 RADIATOR(R.) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 12
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-radiatorr-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000892>
5. **BỘ PHỤ TÙNG F-42-1 RADIATOR(L.) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)** — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 17
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-1-radiatorl-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000799>
6. **BỘ PHỤ TÙNG F-42-1 RADIATOR(L.) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 17
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-42-1-radiatorl-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000893>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chân chống giữa 08M70-MLC-D01 HONDA	08M70MLCD01	13.305.108đ
CHÂN CHỐNG CHÍNH 50500-K0Z-900 HONDA	50500K0Z900	839.411đ
CHÂN CHỐNG CHÍNH 50500-K59-A10 HONDA VARIO 125	50500K59A10	353.009đ
Lò xo chân chống chính 50522-K0Z-900 HONDA	50522K0Z900	77.875đ
Trục chân chống chính 50526-K0Z-900 HONDA	50526K0Z900	78.087đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 50750MB0000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 50750MB0000". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Chụp ảnh chân chống chính 50750-MB0-000 HONDA GOLDWING (50750MB0000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/chup-ong-chan-chong-chinh-50750-mb0-000-honda-goldwing--50750MB0000>

MLA (9th ed.):

"Chụp ảnh chân chống chính 50750-MB0-000 HONDA GOLDWING (50750MB0000) — Thông số kỹ thuật PDF." DOV

Wiki Phụ Tùng, 2026-08-07,
<https://wiki.dov.vn/san-pham/chup-ong-chan-chong-chinh-50750-mb0-000-honda-goldwing--50750MB0000>.
Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Chụp ống chân chống chính 50750-MB0-000 HONDA GOLDWING (50750MB0000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07.
<https://wiki.dov.vn/san-pham/chup-ong-chan-chong-chinh-50750-mb0-000-honda-goldwing--50750MB0000>.

Tài liệu này

Chụp ống chân chống chính 50750-MB0-000
HONDA GOLDWING (50750MB0000) — Thông số
kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.