

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 22118MELD20 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 22118MELD20 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-noi-ly-hop-b-22118-mel-d20-honda-cb-1000--22118MELD20> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA CB 1000



SKU	22118MELD20
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	473.389đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	338,135đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	357,275đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	376,415đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	398,744đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	473,389đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 22118MELD20 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 8 CATALOGUE BỘ LY HỢP HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-catalogue-bo-ly-hop-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005039>
- BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-cb1000r-2023--EPCNDOV0000168>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ bi văng 22123-GFM-B10 HONDA LEAD 110	22123GFMB10	379.036đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-GBF-B40 HONDA	22201GBFB40	160.788đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KPM-850 HONDA	22201KPM850	177.560đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KRN-670 HONDA	22201KRN670	184.501đ
Đĩa B ma sát ly hợp 22202-KSC-670 HONDA	22202KSC670	184.501đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [22118MELD20](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 22118MELD20*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). *Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA CB 1000 (22118MELD20) — Thông số kỹ thuật PDF*. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-noi-ly-hop-b-22118-mel-d20-honda-cb-1000--22118MELD20>

MLA (9th ed.):

"Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA CB 1000 (22118MELD20) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-noi-ly-hop-b-22118-mel-d20-honda-cb-1000--22118MELD20>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA CB 1000 (22118MELD20) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-noi-ly-hop-b-22118-mel-d20-honda-cb-1000--22118MELD20>.

Tài liệu này

Dẫn hướng nối ly hợp B 22118-MEL-D20 HONDA
CB 1000 (22118MELD20) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.