

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000


Mã sản phẩm 40515MKJD00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 40515MKJD00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-phanh-sau-40515-mkj-d00-honda-cb-1000--40515MKJD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000



SKU	40515MKJD00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	505.925đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	361,375đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	381,830đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	402,285đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	426,149đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	505,925đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 40515MKJD00 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE GẮP SAU HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 3
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-gap-sau-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005080>
- BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 3
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-cb1000r-2023--EPCNDOV0000207>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Tấm chắn bùn sau 81257-K2T-V30 HONDA LEAD 125	81257K2TV30	31.928đ
Bộ lọc nhiên liệu 06160-MEN-A31 HONDA	06160MENA31	486.173đ
Nắp chụp tay phanh bên phải 53171-GJA-J02 HONDA	53171GJAJ02	109.500đ
Bộ điều khiển động cơ 5E000-K0T-V03 HONDA	5E000K0TV03	56.508.930đ
Pin (CR2032) 72148-SNB-000 HONDA	72148SNB000	362.847đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **40515MKJD00**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 40515MKJD00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (40515MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-phanh-sau-40515-mkj-d00-honda-cb-1000--40515MKJD00>

MLA (9th ed.):

"Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (40515MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-phanh-sau-40515-mkj-d00-honda-cb-1000--40515MKJD00>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (40515MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-phanh-sau-40515-mkj-d00-honda-cb-1000--40515MKJD00>.

Tài liệu này

Dẫn hướng phanh sau 40515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (40515MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.