

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Đệm chấn bunn sau 80109-KR3-000 HONDA GOLDWING


Mã sản phẩm 80109KR3000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe GOLDWING

Phụ tùng xe máy mã 80109KR3000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe GOLDWING. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-chan-bun-sau-80109-kr3-000-honda-goldwing--80109KR3000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Đệm chấn bunn sau 80109-KR3-000 HONDA GOLDWING



|             |                |
|-------------|----------------|
| SKU         | 80109KR3000    |
| Thương hiệu | HONDA          |
| Dòng xe     | GOLDWING       |
| Năm         | GOLDWING: 2023 |
| ĐVT         | Cái            |
| Giá lẻ      | 57.405đ        |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|---------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 30,213đ | -47.4%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 31,923đ | -44.4%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 33,633đ | -41.4%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 35,628đ | -37.9%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 57,405đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 80109KR3000 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 27 CATALOGUE ỐP HÔNG HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 6  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-catalogue-op-hong-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004435>
- BỘ PHỤ TÙNG F-27 SIDE COVER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)** — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 6  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-side-cover-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm>

- [800bm--EPCNNDOV0000783](#)
3. **BỘ PHỤ TÙNG F-27 SIDE COVER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · *CATALOGUE GOLDWING (2023)* · *chi tiết số 6*  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-27-side-cover-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000877>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                         | Mã SKU        | Giá lẻ   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125 | 80106K0RV00   | 34.830đ  |
| Chấn bụn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125     | 80105K2TV30ZB | 94.803đ  |
| Chấn bụn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125 | 80101K59A70   | 215.294đ |
| Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA              | 80103K0Z900   | 34.803đ  |
| Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA                 | 80106K0Z900   | 30.148đ  |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **80109KR3000**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 80109KR3000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). *Đệm ch□n bụn sau 80109-KR3-000 HONDA GOLDWING (80109KR3000) — Thông s□ kỹ thuật PDF*. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-chan-bun-sau-80109-kr3-000-honda-goldwing--80109KR3000>

**MLA (9th ed.):**

"Đệm ch□n bụn sau 80109-KR3-000 HONDA GOLDWING (80109KR3000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-chan-bun-sau-80109-kr3-000-honda-goldwing--80109KR3000>. Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đệm ch□n bụn sau 80109-KR3-000 HONDA GOLDWING (80109KR3000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-chan-bun-sau-80109-kr3-000-honda-goldwing--80109KR3000>.

**Tài liệu này**

Đệm chần bunn sau 80109-KR3-000 HONDA  
GOLDWING (80109KR3000) — Thông số kỹ thuật  
PDF

**Cập nhật lần cuối**  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.