

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm **14775MBW000** · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã **14775MBW000** — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-lo-xo-xu-pap-14775-mbw-000-honda-cb-1000--14775MBW000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000



SKU	14775MBW000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	81.620đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	58,300đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	61,600đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	64,900đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	68,750đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	81,620đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng **14775MBW000** được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 3 CATALOGUE CAM / XUPAP HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 10
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-3-catalogue-cam-xupap-honda-cb1000r-2023--EPDOV0005036>
- BỘ PHỤ TÙNG E-3 CAMSHAFT/VALVE CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 10
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-3-camshaftvalve-cb1000r-2023--EPCNDOV0000165>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Lò xo ngoài xu páp 14751-K0Z-901 HONDA	14751K0Z901	38.228đ
Đế lò xo xu páp ngoài 14777-KGH-900 HONDA	14777KGH900	32.410đ
Móng ngựa giữ xu páp 14781-KPL-900 HONDA	14781KPL900	30.008đ
Lò xo xu páp 14751-KZR-601 HONDA PCX 01/	14751KZR601	35.979đ
Phíp trượt cam 14510-KCW-850 HONDA SPACY	14510KCW850	1.000.459đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **14775MBW000**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 14775MBW000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000 (14775MBW000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-lo-xo-xu-pap-14775-mbw-000-honda-cb-1000--14775MBW000>

MLA (9th ed.):

"Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000 (14775MBW000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-lo-xo-xu-pap-14775-mbw-000-honda-cb-1000--14775MBW000>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000 (14775MBW000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-lo-xo-xu-pap-14775-mbw-000-honda-cb-1000--14775MBW000>.

Tài liệu này

Đệm lò xo xu páp 14775-MBW-000 HONDA CB 1000 (14775MBW000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.