

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41 HONDA CB

Mã sản phẩm 33650MKFD41 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 33650MKFD41 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/den-xi-nhan-sau-trai-33650-mkf-d41-honda-cb--33650MKFD41> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41
HONDA CB



SKU	33650MKFD41
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	2.104.373đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	1,503,123đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	1,588,205đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	1,673,288đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	1,772,550đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	2,104,373đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 33650MKFD41 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 8** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-35 WINKER CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-35 WINKER CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 8
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-winker-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000183>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Đèn xi nhan trước phải 33400-K2T-Q50 HONDA LEAD 125	33400K2TQ50	963.825đ
Đèn xi nhan trước phải 33400-K2T-Q60 HONDA LEAD 125	33400K2TQ60	963.825đ
Đèn xi nhan trước trái 33450-K2T-Q50 HONDA LEAD 125	33450K2TQ50	963.825đ
Đèn xi nhan trước trái 33450-K2T-Q60 HONDA LEAD 125	33450K2TQ60	963.825đ
Giá đỡ xi nhan trước trái 33495-K0Z-900 HONDA	33495K0Z900	34.860đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 33650MKFD41. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 33650MKFD41". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41 HONDA CB (33650MKFD41) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/den-xi-nhan-sau-trai-33650-mkf-d41-honda-cb--33650MKFD41>

MLA (9th ed.):

"Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41 HONDA CB (33650MKFD41) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/den-xi-nhan-sau-trai-33650-mkf-d41-honda-cb--33650MKFD41>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41 HONDA CB (33650MKFD41) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/den-xi-nhan-sau-trai-33650-mkf-d41-honda-cb--33650MKFD41>.

Tài liệu này

Đèn xi nhan sau trái 33650-MKF-D41 HONDA CB (33650MKFD41) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.