

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125


Mã sản phẩm 40543K26900 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe MSX 125

Phụ tùng xe máy mã 40543K26900 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe MSX 125. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k26-900-honda-msx-125--40543K26900> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125



SKU	40543K26900
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	MSX 125
ĐVT	Cái
Giá lẻ	126.889đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	90,635đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	95,765đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	100,895đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	106,880đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	126,889đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 40543K26900 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE CÀNG SAU HONDA MSX 125** — HONDA · MSX · CATALOGUE MSX 125 · chi tiết số 5
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-cang-sau-honda-msx-125--EPCDOV0000952>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE GẮP SAU HONDA MSX 125 SF** — HONDA · MSX · CATALOGUE MSX 125 SF · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-gap-sau-honda-msx-125-sf--EPCDOV0001435>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K0Z-900 HONDA	40542K0Z900	40.476đ
Tấm điều chỉnh xích 40543-K0Z-900 HONDA	40543K0Z900	65.071đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K0F-T00 HONDA MONKEY	40542K0FT00	49.471đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K2Y-A00 HONDA REBEL 500	40542K2YA00	42.726đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K87-A00 HONDA REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	40542K87A00	42.726đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 40543K26900. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 40543K26900". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125 (40543K26900) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k26-900-honda-msx-125--40543K26900>

MLA (9th ed.):

"Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125 (40543K26900) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k26-900-honda-msx-125--40543K26900>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125 (40543K26900) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k26-900-honda-msx-125--40543K26900>.

Tài liệu này

Điều chỉnh xích tải 40543-K26-900 HONDA MSX 125 (40543K26900) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.