

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62 HONDA ADV 350

Mã sản phẩm 38770K2LT62 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe ADV350

Phụ tùng xe máy mã 38770K2LT62 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe ADV350. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-khien-phun-xang-dien-tu-38770-k2l-t62-honda-adv-350--38770K2LT62> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62 HONDA ADV 350



SKU	38770K2LT62
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	ADV350
Năm	ADV350: 2025
ĐVT	Cái
Giá lẻ	3.035.146đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	2,167,961đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	2,290,100đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	2,422,417đ	-20.2%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	2,564,912đ	-15.5%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	3,035,146đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 38770K2LT62 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA ADV350 2025 với vị trí **chi tiết số 29** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F - 41 CATALOGUE BỘ DÂY ĐIỆN ADV350 (2025)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE ADV350 (2025). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 41 CATALOGUE BỘ DÂY ĐIỆN ADV350 (2025)** — HONDA · ADV350 · 2025 · CATALOGUE ADV350 (2025) · chi tiết số 29
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-41-catalogue-bo-day-dien-adv350-2025--EPCDOV0005806>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [38770K2LT62](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 38770K2LT62*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62 HONDA ADV 350 (38770K2LT62) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-khien-phun-xang-dien-tu-38770-k2l-t62-honda-adv-350--38770K2LT62>

MLA (9th ed.):

"ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62 HONDA ADV 350 (38770K2LT62) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-khien-phun-xang-dien-tu-38770-k2l-t62-honda-adv-350--38770K2LT62>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62 HONDA ADV 350 (38770K2LT62) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-khien-phun-xang-dien-tu-38770-k2l-t62-honda-adv-350--38770K2LT62>.

Tài liệu này

ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 38770-K2L-T62
HONDA ADV 350 (38770K2LT62) — Thông số kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.