

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000


Mã sản phẩm 53105MKJD00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 53105MKJD00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/doi-trong-tay-lai-53105-mkj-d00-honda-cb-1000-53105MKJD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SKU         | 53105MKJD00     |
| Thương hiệu | HONDA           |
| Dòng xe     | CB1000R         |
| Năm         | CB1000R: 2023   |
| ĐVT         | Cái             |
| Giá lẻ      | <b>431.133đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 307,952đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 325,383đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 342,814đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 363,150đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 431,133đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 53105MKJD00 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 7 CATALOGUE GHI ĐỒNG / CỔ PHUỘC TRÊN HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 13  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-catalogue-ghi-dong-co-phuoc-tren-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005061>
- BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 12  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipe-top-bridge-cb1000r-2023--EPCNDOV0000188>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                         | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Đổi trọng tay lái 53104-K0Z-D00 HONDA                | 53104K0ZD00 | 74.126đ  |
| Đổi trọng A tay lái 53102-K59-A70 HONDA VARIO 125    | 53102K59A70 | 47.854đ  |
| Đổi trọng tay lái 53104-GGC-900 HONDA SH 125, SH 150 | 53104GGC900 | 47.177đ  |
| Đổi trọng tay lái 53104-K29-900 HONDA SH MODE        | 53104K29900 | 49.085đ  |
| Đổi trọng tay lái B 53104-KPP-900 HONDA CB300R       | 53104KPP900 | 166.684đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 53105MKJD00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 53105MKJD00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (53105MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/doi-trong-tay-lai-53105-mkj-d00-honda-cb-1000--53105MKJD00>

**MLA (9th ed.):**

"Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (53105MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/doi-trong-tay-lai-53105-mkj-d00-honda-cb-1000--53105MKJD00>. Truy cập 06/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (53105MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/doi-trong-tay-lai-53105-mkj-d00-honda-cb-1000--53105MKJD00>.

Tài liệu này

Đổi trọng tay lái 53105-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (53105MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.