

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00 HONDA

Mã sản phẩm 53191MKSE00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100

Phụ tùng xe máy mã 53191MKSE00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe AFRICA TWIN CRF1100. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-bat-bao-ve-tay-ben-phai-53191-mks-e00-honda--53191MKSE00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00 HONDA



SKU	53191MKSE00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100
Năm	AFRICA TWIN CRF1100: 2023 AFRICA TWIN CRF1100: 2024
ĐVT	Cái
Giá lẻ	231.002đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	165,001đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	174,341đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	183,680đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	194,577đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	231,002đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 53191MKSE00 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F-5-10 FRONT BRAKE MASTER CYLINDER AFRICA TWIN CRF1100 2023** — HONDA · AFRICA TWIN CRF1100 · 2023 · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023) · chi tiết số 17
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-10-front-brake-master-cylinder-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000030>
- BỘ PHỤ TÙNG F-5-10 FRONT BRAKE MASTER CYLINDER AFRICA TWIN CRF1100 2024** — HONDA · AFRICA TWIN CRF1100 · 2024 · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · chi tiết số 17

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-10-front-brake-master-cylinder-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000112>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ cân bằng 53181-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53181K2TV30	41.356đ
Cần khóa phanh 53185-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53185K2TV30	76.294đ
Chốt phanh 53186-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53186K2TV30	14.472đ
Lò xo hồi vị 53198-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53198K2TV30	18.090đ
Lò xo chậm 53198-K59-A71 HONDA VARIO 125	53198K59A71	53.968đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 53191MKSE00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 53191MKSE00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00 HONDA (53191MKSE00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-bat-bao-ve-tay-ben-phai-53191-mks-e00-honda--53191MKSE00>

MLA (9th ed.):

"Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00 HONDA (53191MKSE00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-bat-bao-ve-tay-ben-phai-53191-mks-e00-honda--53191MKSE00>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00 HONDA (53191MKSE00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-bat-bao-ve-tay-ben-phai-53191-mks-e00-honda--53191MKSE00>.

Tài liệu này

Giá bắt bảo vệ tay bên phải 53191-MKS-E00
HONDA (53191MKSE00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.