

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Giá đỡ cảm biến sau 38515-MKJ-D00 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 38515MKJD00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 38515MKJD00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-sau-38515-mkj-d00-honda-cb-1000--38515MKJD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ cảm biến sau 38515-MKJ-D00
HONDA CB 1000



SKU	38515MKJD00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	148.038đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	105,741đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	111,726đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	117,711đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	124,694đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	148,038đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 38515MKJD00 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 40 CATALOGUE ỐNG DẦU THẮNG / ĐƯỜNG ỐNG THẮNG HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 2
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-40-catalogue-ong-dau-thang-duong-ong-thang-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005060>
- BỘ PHỤ TÙNG F-5-40 BRAKE PIPE/BRAKE HOSE CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 2
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-40-brake-pipebrake-hose-cb1000r-2023--EPCNDOV0000187>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cảm biến oxy 36532-K2T-V31 HONDA LEAD 125	36532K2TV31	586.971đ
Cảm biến tốc độ vành trước 38520-K2T-V51 HONDA LEAD 125	38520K2TV51	229.337đ
Cảm biến góc nghiêng 35160-KRE-G01 HONDA	35160KREG01	1.117.587đ
Cảm biến tỷ lệ hỗn hợp khí 36533-K0Z-D01 HONDA	36533K0ZD01	3.085.967đ
Cảm biến trục cam 37500-K0Z-D11 HONDA	37500K0ZD11	458.748đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **38515MKJD00**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 38515MKJD00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ c̣m bịn sau 38515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (38515MKJD00) – Thông ṣ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-sau-38515-mkj-d00-honda-cb-1000--38515MKJD00>

MLA (9th ed.):

"Giá đỡ c̣m bịn sau 38515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (38515MKJD00) – Thông ṣ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-sau-38515-mkj-d00-honda-cb-1000--38515MKJD00>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ c̣m bịn sau 38515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (38515MKJD00) – Thông ṣ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-sau-38515-mkj-d00-honda-cb-1000--38515MKJD00>.

Tài liệu này

Giá đỡ cảm biến sau 38515-MKJ-D00 HONDA CB 1000 (38515MKJD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.