

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Giá đỡ cảm biến vị trí bướm ga 17535-K97-T10 HONDA PCX

Mã sản phẩm 17535K97T10 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 17535K97T10 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17535-k97-t10-honda-pcx--17535K97T10> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ cảm biến vị trí bướm ga 17535-K97-T10 HONDA PCX



SKU	17535K97T10
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	68.648đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	49,034đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	51,797đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	54,789đ	-20.2%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	58,012đ	-15.5%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	68,648đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Kẹp dây điện 91558-K97-G61 HONDA PCX	91558K97G61	25.326đ
Ốp sàn phải *YR320M* 64431-K97-T00ZA HONDA PCX	64431K97T00ZA	458.930đ
Ốp sàn trái *YR320M* 64432-K97-T00ZA HONDA PCX	64432K97T00ZA	458.930đ
Ốp trước bên phải *YR320M* 64501-K97-T00ZA HONDA PCX	64501K97T00ZA	616.738đ
Chắn bùn trước *NHB35P* 61100-K97-T00ZH HONDA PCX	61100K97T00ZH	1.119.145đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [17535K97T10](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 17535K97T10*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ cùm biên vị trí bướm ga 17535-K97-T10 HONDA PCX (17535K97T10) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17535-k97-t10-honda-pcx--17535K97T10>

MLA (9th ed.):

"Giá đỡ cùm biên vị trí bướm ga 17535-K97-T10 HONDA PCX (17535K97T10) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17535-k97-t10-honda-pcx--17535K97T10>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ cùm biên vị trí bướm ga 17535-K97-T10 HONDA PCX (17535K97T10) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17535-k97-t10-honda-pcx--17535K97T10>.

Tài liệu này

Giá đỡ cùm biên vị trí bướm ga 17535-K97-T10
HONDA PCX (17535K97T10) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.