

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01 HONDA GOLDWING

Mã sản phẩm 43190MKCA01 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe GOLDWING

Phụ tùng xe máy mã 43190MKCA01 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe GOLDWING. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cum-ngam-phanh-sau-43190-mkc-a01-honda-goldwing--43190MKCA01> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01 HONDA GOLDWING



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| SKU         | 43190MKCA01       |
| Thương hiệu | HONDA             |
| Dòng xe     | GOLDWING          |
| Năm         | GOLDWING: 2023    |
| ĐVT         | Cái               |
| Giá lẻ      | <b>5.020.186đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán    | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 3,585,847đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 3,788,819đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 3,991,792đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 4,228,593đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 5,020,186đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 43190MKCA01 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 18 CATALOGUE CỤM HEO THẮNG SAU HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 7  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-18-catalogue-cum-heo-thang-sau-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004425>
- BỘ PHỤ TÙNG F-18 REAR BRAKE CALIPER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)** — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 7  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-18-rear-brake-caliper-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm>

- [bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000773](#)
3. **BỘ PHỤ TÙNG F-18 REAR BRAKE CALIPER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 7  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-18-rear-brake-caliper-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000867>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                | Mã SKU      | Giá lẻ     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA             | 06321MKYV80 | 7.307.494đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA | 06352MKS305 | 3.244.528đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA | 06352MKS308 | 3.325.341đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA | 06352MKS408 | 3.483.525đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA | 06352MLN305 | 3.713.926đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [43190MKCA01](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 43190MKCA01*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01 HONDA GOLDWING (43190MKCA01) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cum-ngam-phanh-sau-43190-mkc-a01-honda-goldwing--43190MKCA01>

**MLA (9th ed.):**

"Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01 HONDA GOLDWING (43190MKCA01) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cum-ngam-phanh-sau-43190-mkc-a01-honda-goldwing--43190MKCA01>. Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01 HONDA GOLDWING (43190MKCA01) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cum-ngam-phanh-sau-43190-mkc-a01-honda-goldwing--43190MKCA01>.

**Tài liệu này**

Giá đỡ cụm ngàm phanh sau 43190-MKC-A01  
HONDA GOLDWING (43190MKCA01) — Thông số  
kỹ thuật PDF

**Cập nhật lần cuối**  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.