

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Giá đỡ phải tấm bảo vệ tay lái 53816-K0T-J10 HONDA

Mã sản phẩm 53816K0TJ10 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 53816K0TJ10 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-phai-tam-bao-ve-tay-lai-i-53816-k0t-j10-honda--53816K0TJ10> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ phải tấm bảo vệ tay lái 53816-K0T-J10 HONDA



SKU 53816K0TJ10

Thương hiệu HONDA

ĐVT Cái

Danh mục MÃ PHỤ TÙNG HONDA

Giá lẻ 768.185đ



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 548,703đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 579,616đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 613,105đ | -20.2%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 649,170đ | -15.5%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 768,185đ | —          |

## Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                | Mã SKU      | Giá lẻ     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA             | 06321MKYV80 | 7.307.494đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA | 06352MKS305 | 3.244.528đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA | 06352MKS308 | 3.325.341đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA | 06352MKS408 | 3.483.525đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA | 06352MLN305 | 3.713.926đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 53816K0TJ10. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 53816K0TJ10". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ phôi tôm bọ vệ tay lái 53816-K0T-J10 HONDA (53816K0TJ10) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 09/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-phai-tam-bao-ve-tay-lai-53816-k0t-j10-honda--53816K0TJ10>

MLA (9th ed.):

"Giá đỡ phôi tôm bọ vệ tay lái 53816-K0T-J10 HONDA (53816K0TJ10) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-09, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-phai-tam-bao-ve-tay-lai-53816-k0t-j10-honda--53816K0TJ10>. Truy cập 09/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ phôi tôm bọ vệ tay lái 53816-K0T-J10 HONDA (53816K0TJ10) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-09. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-phai-tam-bao-ve-tay-lai-53816-k0t-j10-honda--53816K0TJ10>.

Tài liệu này

Giá đỡ phải tẩm bảo vệ tay lái 53816-K0T-J10  
HONDA (53816K0TJ10) — Thông số kỹ thuật PDF

**Cập nhật lần cuối**  
09/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.