

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, LEAD 125, SH MODE

Mã sản phẩm 22105KWN900 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe AIR BLADE 125, AIR BLADE 125/150, LEAD 125, PCX, PCX 125, SH MODE

Phụ tùng xe máy mã 22105KWN900 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe AIR BLADE 125, AIR BLADE 125/150, LEAD 125, PCX, PCX 125, SH MODE. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-puly-chu-dong-22105-kwn-900-honda-air-blade-125-air-blade-150-lead-125-sh-mode--22105KWN900> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150,
LEAD 125, SH MODE



SKU	22105KWN900
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AIR BLADE 125, AIR BLADE 125/150, LEAD 125, PCX, PCX 125, SH MODE
Năm	AIR BLADE 125: 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 AIR BLADE 125/150: 2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 LEAD 125: 2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 PCX: 2014,2015,2016,2017 PCX 125 SH MODE: 2013,2014,2015,2016,2017,2018
ĐVT	Cái
Giá lẻ	153.810đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	109,864đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	113,080đ	-26.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	121,654đ	-20.9%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	128,621đ	-16.4%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	153,810đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 22105KWN900 được xác nhận có mặt trong **10 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE BÁNH ĐÀ TRƯỚC (DRIVE FACE) HONDA AIR BLADE 125 - 150** — HONDA · AIR BLADE · 2020 · CATALOGUE AIR BLADE 125 / AIR BLADE 150 (2020+) · chi tiết số 3 <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-banh-da-truoc-drive-face-honda-air-blade-125-150--EPCDOV001618>
- BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE BÁNH ĐÀ TRƯỚC (DRIVE FACE) HONDA AIR BLADE 125 K27G** — HONDA · AIR BLADE · 2014 · CATALOGUE AIR BLADE 125 K27G (2014) · chi tiết số 3 <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-banh-da-truoc-drive-face-honda-air-blade-125-k27g--EPCDOV0>

002856

3. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE BÁNH ĐÀ TRƯỚC (DRIVE FACE) HONDA AIR BLADE K27A** — HONDA · AIR BLADE · 2012 · *CATALOGUE AIR BLADE 125 K27A (2012) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-banh-da-truoc-drive-face-honda-air-blade-k27a--EPCDOV0002715>
4. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁ ĐĨA CHỦ ĐỘNG HONDA AIR BLADE 125 (12 / 2012 - 11 / 2015)** — HONDA · AIR BLADE · 2012,2013,2014,2015 · *CATALOGUE AIR BLADE 125 (12/2012-11/2015) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-ma-dia-chu-dong-honda-air-blade-125-12-2012-11-2015--EPCDOV0005274>
5. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁ PULY CHỦ ĐỘNG HONDA LEAD 125** — HONDA · LEAD · 2013,2014,2015 · *CATALOGUE LEAD 125 (02/2013-02/2015) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-ma-puly-chu-dong-honda-lead-125--EPCDOV0002245>
6. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁ PULY CHỦ ĐỘNG HONDA PCX 125 K35A (WW125E) 2013** — HONDA · PCX · 2013 · *CATALOGUE PCX 125 K35A (WW125E) (2013) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-ma-puly-chu-dong-honda-pcx-125-k35a-ww125e-2013--EPCDOV0005381>
7. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁ TĨNH PULY CHỦ ĐỘNG HONDA LEAD 125 K12 (2019+)** — HONDA · LEAD · 2019 · *CATALOGUE LEAD 125 K12 (2019+) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-ma-tinh-puly-chu-dong-honda-lead-125-k12-2019--EPCDOV0004589>
8. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MẶT DẪN ĐỘNG HONDA LEAD 125** — HONDA · LEAD · 2017,2018,2019 · *CATALOGUE LEAD 125 (07/2017-06/2019) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-mat-dan-dong-honda-lead-125--EPCDOV0002227>
9. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁY PULY CHỦ ĐỘNG HONDA AIR BLADE 125** — HONDA · AIR BLADE · 2015,2016,2017,2018,2029 · *CATALOGUE AIR BLADE 125 (11/2015-12/2019) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-may-puly-chu-dong-honda-air-blade-125--EPCDOV0001251>
10. **BỘ PHỤ TÙNG E - 16 CATALOGUE MÁY PULY CHỦ ĐỘNG HONDA SH MODE** — HONDA · SH MODE · 2013,2014,2015,2016,2017,2018 · *CATALOGUE SH MODE (05/2013-12/2018) · chi tiết số 3*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-catalogue-may-puly-chu-dong-honda-sh-mode--EPCDOV0001303>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ bi văng 22123-GFM-B10 HONDA LEAD 110	22123GFMB10	379.036đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-GBF-B40 HONDA	22201GBFB40	160.788đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KPM-850 HONDA	22201KPM850	177.560đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KRN-670 HONDA	22201KRN670	184.501đ
Đĩa B ma sát ly hợp 22202-KSC-670 HONDA	22202KSC670	184.501đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 22105KWN900. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 22105KWN900". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, LEAD 125, SH MODE (22105KWN900) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-puly-chu-dong-22105-kwn-900-honda-air-blade-125-air-blade-150-lead-125-sh-mode--22105KWN900>

MLA (9th ed.):

"Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, LEAD 125, SH MODE (22105KWN900) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-puly-chu-dong-22105-kwn-900-honda-air-blade-125-air-blade-150-lead-125-sh-mode--22105KWN900>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, LEAD 125, SH MODE (22105KWN900) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-puly-chu-dong-22105-kwn-900-honda-air-blade-125-air-blade-150-lead-125-sh-mode--22105KWN900>.

Tài liệu này

Lỗi trượt puly chủ động 22105-KWN-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, LEAD 125, SH MODE (22105KWN900) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.