

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Ống tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB

Mã sản phẩm 53150MKFD40 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 53150MKFD40 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-tay-lai-trai-53150-mkf-d40-honda-cb--53150MKFD40> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Ống tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB



SKU	53150MKFD40
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	3.989.172đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	2,849,408đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	3,010,695đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	3,171,982đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	3,360,150đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	3,989,172đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 53150MKFD40 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 16** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 16
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipetop-bridge-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000155>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ cân bằng 53181-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53181K2TV30	41.356đ
Cần khóa phanh 53185-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53185K2TV30	76.294đ
Chốt phanh 53186-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53186K2TV30	14.472đ
Lò xo hồi vị 53198-K2T-V30 HONDA LEAD 125	53198K2TV30	18.090đ
Lò xo chậm 53198-K59-A71 HONDA VARIO 125	53198K59A71	53.968đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 53150MKFD40. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 53150MKFD40". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Ắng tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB (53150MKFD40) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-tay-lai-trai-53150-mkf-d40-honda-cb--53150MKFD40>

MLA (9th ed.):

"Ắng tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB (53150MKFD40) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-tay-lai-trai-53150-mkf-d40-honda-cb--53150MKFD40>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Ắng tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB (53150MKFD40) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-tay-lai-trai-53150-mkf-d40-honda-cb--53150MKFD40>.

Tài liệu này

Ổng tay lái trái 53150-MKF-D40 HONDA CB (53150MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.