

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Ống zích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB

Mã sản phẩm 15330MFL000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 15330MFL000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-zich-lo-bom-dau-phai-15330-mfl-000-honda-cb--15330MFL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## Ống zích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| SKU         | 15330MFL000       |
| Thương hiệu | HONDA             |
| Dòng xe     | CBR1000RR         |
| ĐVT         | Cái               |
| Giá lẻ      | <b>1.148.224đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán    | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 820,160đ   | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 866,584đ   | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 913,008đ   | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 967,169đ   | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 1,148,224đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 15330MFL000 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 5** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E-15 CRANKCASE CBR1000RR(2019)**<sup>[1]</sup>, thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG E-15 CRANKCASE CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 5

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-15-crankcase-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000141>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                         | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| Bộ bơm dầu 15100-K1Z-N21 HONDA PCX   | 15100K1ZN21 | 228.822đ |
| Rô to bơm dầu 15021-K0Z-900 HONDA    | 15021K0Z900 | 143.156đ |
| Rô to bơm dầu 15021-K88-L00 HONDA    | 15021K88L00 | 206.601đ |
| Nắp chắn bơm dầu 15110-K0Z-900 HONDA | 15110K0Z900 | 146.410đ |
| Trục bơm dầu 15135-K0Z-900 HONDA     | 15135K0Z900 | 58.565đ  |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **15330MFL000**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 15330MFL000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). *Ống xích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB (15330MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF*. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-zich-lo-bom-dau-phai-15330-mfl-000-honda-cb--15330MFL000>

**MLA (9th ed.):**

"*Ống xích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB (15330MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF*." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-zich-lo-bom-dau-phai-15330-mfl-000-honda-cb--15330MFL000>. Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "*Ống xích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB (15330MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF*." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-zich-lo-bom-dau-phai-15330-mfl-000-honda-cb--15330MFL000>.

Tài liệu này

Ống xích lơ bơm dầu phải 15330-MFL-000 HONDA CB (15330MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.