

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Ốp bánh răng đề bị động 11520-MJP-G80 HONDA

Mã sản phẩm 11520MJP80 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100

Phụ tùng xe máy mã 11520MJP80 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe AFRICA TWIN CRF1100. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/op-banh-rang-de-bi-dong-11520-mjp-g80-honda--11520MJP80> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Ốp bánh răng đề bị động 11520-MJP-G80 HONDA



SKU	11520MJP80
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100
Năm	AFRICA TWIN CRF1100: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	2.432.009đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	1,737,149đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	1,835,478đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	1,933,807đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	2,048,524đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	2,432,009đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 11520MJP80 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA AFRICA TWIN CRF1100 2023 với vị trí **chi tiết số 2** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E-19-10 REDUCTION GEAR AFRICA TWIN CRF1100 2023**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG E-19-10 REDUCTION GEAR AFRICA TWIN CRF1100 2023** — HONDA · AFRICA TWIN CRF1100 · 2023 · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023) · chi tiết số 2
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-10-reduction-gear-africa-twin-crf1100-2023--EPCNDOV0000022>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Hộp xích dẫn động trục cam 11410-K2T-V30 HONDA LEAD 125	11410K2TV30	47.886đ
Cụm van lười gà 11110-K0Z-901 HONDA	11110K0Z901	133.397đ
Ốp bảo vệ lọc dầu 11333-K0Z-900 HONDA	11333K0Z900	162.678đ
Ống dẫn xăng thừa 11336-K15-920 HONDA CB 150, WINNER R	11336K15920	39.741đ
Kẹp dây máy phát điện 11343-K0Z-D10 HONDA	11343K0ZD10	35.355đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **11520MJP80**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 11520MJP80*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Ớp bánh răng đợ bị động 11520-MJP-G80 HONDA (11520MJP80) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-banh-rang-de-bi-dong-11520-mjp-g80-honda--11520MJP80>

MLA (9th ed.):

"Ớp bánh răng đợ bị động 11520-MJP-G80 HONDA (11520MJP80) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-banh-rang-de-bi-dong-11520-mjp-g80-honda--11520MJP80>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Ớp bánh răng đợ bị động 11520-MJP-G80 HONDA (11520MJP80) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-banh-rang-de-bi-dong-11520-mjp-g80-honda--11520MJP80>.

Tài liệu này

Ớp bánh răng đợ bị động 11520-MJP-G80 HONDA (11520MJP80) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.