

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Ốp bên trong trái *PB406M*
81139-K97-T00YV HONDA PCX

Mã sản phẩm 81139K97T00YV · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 81139K97T00YV — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/op-ben-trong-traibp406m-81139-k97-t00yv-honda-pcx--81139K97T00YV> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Ốp bên trong trái *PB406M* 81139-K97-T00YV HONDA PCX



SKU	81139K97T00YV
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	83.736đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	59,811đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	63,180đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	66,831đ	-20.2%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	70,762đ	-15.5%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	83,736đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Kẹp dây điện 91558-K97-G61 HONDA PCX	91558K97G61	25.326đ
Ốp sàn phải *YR320M* 64431-K97-T00ZA HONDA PCX	64431K97T00ZA	458.930đ
Ốp sàn trái *YR320M* 64432-K97-T00ZA HONDA PCX	64432K97T00ZA	458.930đ
Ốp trước bên phải *YR320M* 64501-K97-T00ZA HONDA PCX	64501K97T00ZA	616.738đ
Chắn bùn trước *NHB35P* 61100-K97-T00ZH HONDA PCX	61100K97T00ZH	1.119.145đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 81139K97T00YV. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 81139K97T00YV*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). *Ốp bên trong trái *PB406M* 81139-K97-T00YV HONDA PCX (81139K97T00YV) — Thông số kỹ thuật PDF*. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-ben-trong-traai-pb406m-81139-k97-t00yv-honda-pcx--81139K97T00YV>

MLA (9th ed.):

"*Ốp bên trong trái *PB406M* 81139-K97-T00YV HONDA PCX (81139K97T00YV) — Thông số kỹ thuật PDF*." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-ben-trong-traai-pb406m-81139-k97-t00yv-honda-pcx--81139K97T00YV>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "*Ốp bên trong trái *PB406M* 81139-K97-T00YV HONDA PCX (81139K97T00YV) — Thông số kỹ thuật PDF*." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/op-ben-trong-traai-pb406m-81139-k97-t00yv-honda-pcx--81139K97T00YV>.

Tài liệu này

Ốp bên trong trái *PB406M* 81139-K97-T00YV
HONDA PCX (81139K97T00YV) — Thông số kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.