

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Tấm phản quang sau 33741-HB9-641 HONDA

Mã sản phẩm 33741HB9641 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 33741HB9641 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-phan-quang-sau-33741-hb9-641-honda--33741HB9641> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Tấm phản quang sau 33741-HB9-641
HONDA



SKU	33741HB9641
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	95.980đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	68,557đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	72,437đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	76,318đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	80,845đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	95,980đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Tấm phản quang trước 33740-KZK-951 HONDA	33740KZK951	61.819đ
Giá bắt tấm chắn bùn trước phải 33742-K0Z-900 HONDA	33742K0Z900	32.536đ
Giá bắt tấm chắn bùn trước trái 33743-K0Z-900 HONDA	33743K0Z900	32.536đ
Gioăng bao kín 33705-KEV-751 HONDA WAVE 100	33705KEV751	39.741đ
Đệm cao su khay chứa bình ác quy 33705-KPG-T00 HONDA PCX	33705KPGT00	27.133đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [33741HB9641](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 33741HB9641*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). T_{am} ph_{an} quang sau 33741-HB9-641 HONDA (33741HB9641) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-phan-quang-sau-33741-hb9-641-honda--33741HB9641>

MLA (9th ed.):

"T_{am} ph_{an} quang sau 33741-HB9-641 HONDA (33741HB9641) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-phan-quang-sau-33741-hb9-641-honda--33741HB9641>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "T_{am} ph_{an} quang sau 33741-HB9-641 HONDA (33741HB9641) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-phan-quang-sau-33741-hb9-641-honda--33741HB9641>.

Tài liệu này

Tấm phản quang sau 33741-HB9-641 HONDA (33741HB9641) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.