

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000 YAMAHA

Mã sản phẩm 5HUF53880000 · Thương hiệu YAMAHA

Phụ tùng xe máy mã 5HUF53880000 — thương hiệu YAMAHA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/tang-xich-ben-trai-lo-to-5huf53880000-yamaha--5HUF53880000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000
YAMAHA



SKU	5HUF53880000
Thương hiệu	YAMAHA
Danh mục	MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA



Quét xem trang online

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 5HUF53880000 được xác nhận có mặt trong **6 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS ĐỎ CỜ 2000 (5HU1) (A)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS ĐỎ CỜ 2000 ĐỎ CỜ (5HU1) (A) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-do-co-2000-5hu1-a--YAXMGROUPCTLAA00612>
- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS ĐỎ CỜ 2000 (5HU1) (A)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS ĐỎ CỜ 2000 ĐỎ CỜ (5HU1) (A) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-do-co-2000-5hu1-a--YAXMGROUPCTLAA00732>
- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS XANH DƯƠNG 2000 (5HU1) (C)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH DƯƠNG 2000 XANH DƯƠNG (5HU1) (C) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-xanh-duong-2000-5hu1-c--YAXMGROUPCTLA00692>
- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS XANH DƯƠNG 2000 (5HU1) (C)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH DƯƠNG 2000 XANH DƯƠNG (5HU1) (C) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-xanh-duong-2000-5hu1-c--YAXMGROUPCTLA00812>
- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 XANH LỤC (5HU1) (B) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLA00652>
- BỘ PHỤ TÙNG 27 BÁNH SAU YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 XANH LỤC (5HU1) (B) · chi tiết số 35
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-27-banh-sau-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLA00772>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 5HUF53880000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 5HUF53880000". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000 YAMAHA (5HUF53880000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/tang-xich-ben-trai-lo-to-5huf53880000-yamaha--5HUF53880000>

MLA (9th ed.):

"Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000 YAMAHA (5HUF53880000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/tang-xich-ben-trai-lo-to-5huf53880000-yamaha--5HUF53880000>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000 YAMAHA (5HUF53880000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/tang-xich-ben-trai-lo-to-5huf53880000-yamaha--5HUF53880000>.

Tài liệu này
Tăng Xích Bên Trái Lỗ To 5HUF53880000
YAMAHA (5HUF53880000) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.