

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB

Mã sản phẩm 53100MKFD40 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 53100MKFD40 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/tay-lai-53100-mkf-d40-honda-cb--53100MKFD40> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB



|             |             |
|-------------|-------------|
| SKU         | 53100MKFD40 |
| Thương hiệu | HONDA       |
| Dòng xe     | CBR1000RR   |
| ĐVT         | Cái         |
| Giá lẻ      | 3.989.172đ  |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán    | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 2,849,408đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 3,010,695đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 3,171,982đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 3,360,150đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 3,989,172đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 53100MKFD40 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 10** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CBR1000RR(2019)**<sup>[1]</sup>, thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

1. **BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 10  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipetop-bridge-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000155>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                | Mã SKU      | Giá lẻ     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA             | 06321MKYV80 | 7.307.494đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA | 06352MKS305 | 3.244.528đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA | 06352MKS308 | 3.325.341đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA | 06352MKS408 | 3.483.525đ |
| BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA | 06352MLN305 | 3.713.926đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **53100MKFD40**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 53100MKFD40*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB (53100MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/tay-lai-53100-mkf-d40-honda-cb--53100MKFD40>

MLA (9th ed.):

"Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB (53100MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/tay-lai-53100-mkf-d40-honda-cb--53100MKFD40>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB (53100MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/tay-lai-53100-mkf-d40-honda-cb--53100MKFD40>.

Tài liệu này

Tay lái 53100-MKF-D40 HONDA CB (53100MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF

**Cập nhật lần cuối**  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.