

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA GOLDWING

Mã sản phẩm 90109SCK003 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe GOLDWING

Phụ tùng xe máy mã 90109SCK003 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe GOLDWING. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/vit-bat-trong-capo-90109-sck-003-honda-goldwing--90109SCK003> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA GOLDWING



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SKU         | 90109SCK003     |
| Thương hiệu | HONDA           |
| Dòng xe     | GOLDWING        |
| Năm         | GOLDWING: 2023  |
| ĐVT         | Cái             |
| Giá lẻ      | <b>236.936đ</b> |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                | Điều kiện                            | Giá bán  | Chiết khấu |
|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| C01 — Đại lý cấp 1 | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | 169,240đ | -28.6%     |
| C02 — Đại lý cấp 2 | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | 178,820đ | -24.5%     |
| C03 — Đại lý cấp 3 | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | 188,399đ | -20.5%     |
| C04 — Đại lý cấp 4 | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | 199,575đ | -15.8%     |
| Giá lẻ             | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 236,936đ | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 90109SCK003 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 50 CATALOGUE TÚI YÊN (SADDLEBAG) HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 72  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-50-catalogue-tui-yen-saddlebag-honda-goldwing-2023--EPDOV0004462>
- BỘ PHỤ TÙNG F-50 SADDLEBAG GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)** — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 72  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-50-saddlebag-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm>

- [800bm--EPCNNDOV0000810](#)
3. **BỘ PHỤ TÙNG F-50 SADDLEBAG GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · *CATALOGUE GOLDWING (2023)* · *chi tiết số 72*  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-50-saddlebag-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000904>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                    | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA              | 9420125180  | 10.854đ  |
| Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90115K2TV30 | 21.708đ  |
| Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90116K2TV30 | 21.708đ  |
| Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R      | 90116K3VN01 | 7.239đ   |
| Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA | 90121KE2980 | 226.403đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [90109SCK003](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 90109SCK003*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA GOLDWING (90109SCK003) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/vit-bat-trong-capo-90109-sck-003-honda-goldwing--90109SCK003>

**MLA (9th ed.):**

"VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA GOLDWING (90109SCK003) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/vit-bat-trong-capo-90109-sck-003-honda-goldwing--90109SCK003>. Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA GOLDWING (90109SCK003) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/vit-bat-trong-capo-90109-sck-003-honda-goldwing--90109SCK003>.

**Tài liệu này**

VÍT BẮT TRONG CAPÔ 90109-SCK-003 HONDA  
GOLDWING (90109SCK003) — Thông số kỹ thuật  
PDF

**Cập nhật lần cuối**  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.