

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000 SUZUKI UA125

Mã sản phẩm 33542-20E10-000 · Thương hiệu SUZUKI · Dòng xe UA125

Phụ tùng xe máy mã 33542-20E10-000 — thương hiệu SUZUKI, tương thích dòng xe UA125. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-dem-nap-bugi-33542-20e10-000-suzuki-ua125--33542-20E10-000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000
SUZUKI UA125



SKU	33542-20E10-000
Thương hiệu	SUZUKI
Dòng xe	UA125
ĐVT	Cái



Quét xem trang online

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
TRANG TRI THONG GIO, CROM 990H0-990AL-15Z SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AL-15Z	Đang cập nhật
KINH CHAN GIO 990H0-990AM-017 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AM-017	Đang cập nhật
BO CHONG TROM 990H0-990AO-042 SUZUKI FU150MF	990H0-990AO-042	Đang cập nhật
OP TRANG TRI DAU DEN 990H0-990AU-017 SUZUKI SATRIA 150FI	990H0-990AU-017	Đang cập nhật
CANH LUOT GIO 990H0-990AW-053 SUZUKI GSX-R150	990H0-990AW-053	Đang cập nhật

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 33542-20E10-000 được đề cập trong 3 bài viết kiến thức:

- **Bảo dưỡng 6.000 km tay ga Suzuki — Lọc gió, bugi và kiểm tra bên trong hộp CVT** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/bao-duong-6000-km-tay-ga-suzuki-loc-gio-bugi-va-kiem-tra-ben-trong-hop-cvt>
- **Bảo dưỡng xe Suzuki sau thời gian dài để không đi — Vệ sinh kim phun FI, bugi và phanh** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/bao-duong-xe-suzuki-sau-thoi-gian-dai-de-khong-di-ve-sinh-kim-phun-fi-bugi-va-ph>

- **Tổng hợp phụ tùng hao mòn các dòng xe Suzuki tại Việt Nam** — 10/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/tong-hop-phu-tung-hao-mon-cac-dong-xe-suzuki-tai-viet-nam>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 33542-20E10-000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 33542-20E10-000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000 SUZUKI UA125 (33542-20E10-000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-dem-nap-bugi-33542-20e10-000-suzuki-ua125--33542-20E10-000>

MLA (9th ed.):

"VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000 SUZUKI UA125 (33542-20E10-000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-dem-nap-bugi-33542-20e10-000-suzuki-ua125--33542-20E10-000>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000 SUZUKI UA125 (33542-20E10-000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-dem-nap-bugi-33542-20e10-000-suzuki-ua125--33542-20E10-000>.

Tài liệu này
VONG DEM NAP BUGI 33542-20E10-000 SUZUKI
UA125 (33542-20E10-000) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.